


3X380-400V AC 50Hz

L1 L2 L3 N GND



REFERANS GİRİŞİ İÇİN HARİCİ
KONTROL CİHAZI VEYA POT
KULLANILABİLİR. HERHANGİ BİRİ
KULLANILMALIDIR.

Çalış Girişi
Kuru Kontak

Pot: 5-10K
Çıkış Ayar